

中华人民共和国国家标准

GB/T 19903.13—2019/ISO 14649-13:2013

自动化系统与集成 物理设备控制 计算机数值控制器用的数据模型 第 13 部分:电火花线切割加工用工艺数据

Automation systems and integration—Physical device control—

Data model for computerized numerical controllers—

Part 13: Process data for wire electrical discharge machining (wire-EDM)

(ISO 14649-13:2013, IDT)

2019-08-30 发布 2020-03-01 实施

目 次

前言	•••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Ι
引言	· ••			\prod
1 🔻	范围	<u> </u>		1
2	蚬丸	5性引用文件	:	1
3 7	术语	吾和定义 …		1
4 F	电グ	火花线切割 工	艺数据	1
4.	1	标题和引用		1
4.	2	电火花线切	割加工特征	2
4.	3	附加类型与	实体	6
4.	4	电火花线切	割的加工操作	8
附录	Α	(资料性附	表) EXPRESS 列表 ······	14
附录	В	(资料性附是	き) EXPRESS-G ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
附录	c C	(资料性附为	も) Simple wire-EDM 示例 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
附录	E D	(资料性附为	そ) Simple wire-EDM 示例 2 ······ (30
参考	文	献		34

前 言

GB/T 19903《自动化系统与集成 物理设备控制 计算机数值控制器用的数据模型》目前计划发布如下部分:

- ——第1部分:概述和基本原理;
- ---第10部分:通用工艺数据;
- ——第11部分:铣削用工艺数据;
- ——第 12 部分:车削用工艺数据;
- ——第 13 部分:电火花线切割加工用工艺数据;
- ——第 14 部分:电火花成形加工用工艺数据;
- ——第 111 部分:铣床用电极丝;
- ----- 第 121 部分: 车床用电极丝;
- ---第 201 部分:切削工艺机床数据。

本部分为 GB/T 19903 的第 13 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用 ISO 14649-13:2013《自动化系统与集成 物理设备控制 计算机数值 控制器用的数据模型 第13部分:电火花线切割加工用工艺数据》。

与本部分规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

——GB/T 19903.10—2006 工业自动化系统与集成 物理设备控制 计算机数值 控制器用的 数据模型 第 10 部分:通用工艺数据(ISO 16469-10:2004,IDT)

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本部分起草单位:国家机床质量监督检验中心、山东建筑大学、北京机械工业自动化研究所有限公司、苏州电加工机床研究所有限公司、中国石油大学(北京)、沈阳高精数控智能技术股份有限公司、浙江宏恩智能装备技术有限公司、江门市高成数控机械有限公司、浙江思纳克热流道科技有限公司。

本部分主要起草人: 姬帅、蒋峥、黄祖广、薛瑞娟、黎晓东、王应、王金江、于东、倪柏钢、邓文、金维新。

引 言

GB/T 19903.10 描述了数控机床加工通用工艺数据及其模式(schema)。该模式的主题(称为 machining_schema)是通常与不同加工工艺(例如,铣削、车削、电火花线切割)有关的数据类型定义。该模式包括工件定义、包含特征的特征目录(这些特征或许被几项技术引用)、通用可执行文件和运算定义基础。模式中不包含引用自 ISO 10303 泛型资源的几何项和表达,也不包括 GB/T 19903 单独部分定义的特定工艺定义。

GB/T 19903.10 并非独立标准,需要至少一项附加工艺专用部分(如,GB/T 19903.11,有关铣削)配合其执行。GB/T 19903 的本部分描述了电火花线切割工艺,并定义了电火花线切割加工专用的工艺数据类型。

GB/T 19903 的本部分主要给出了数据实体的定义和说明,电火花线切割控制器需要这些数据实体提供控制数据信息。

这些数据实体的 EXPRESS 形式在附录 A 中再次给出,但无信息说明文本。

附录 B 提供了这些数据实体的另一种视角,以不同图形显示出不同要素的图形表达。这些图形信息丰富:这些图形的实体详细说明在第 4 章相应文本定义中给出。

附录 C 和附录 D 给出了 GB/T 19903 的两个示例文件,提供了可能用例的说明。

另外,模式使用类似于 ISO 10303-224 的加工特征。工艺数据描述采用 ISO 10303-11 定义的 EX-PRESS 语言。数据编码使用 ISO 10303-21。

自动化系统与集成 物理设备控制 计算机数值控制器用的数据模型 第 13 部分: 电火花线切割加工用工艺数据

1 范围

GB/T 19903 的本部分为电火花线切割指定过程数据所需的工艺专用数据元素。它与GB/T 19903.10阐述的通用工艺数据一起,为电火花线切割说明了计算机数字化控制器及其程序系统(如 CAM 系统或车间程序系统)间的接口。在此类机械上,它可用于(指导)电火花线切割操作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 14649-10 工业自动化系统与集成 物理设备控制 计算机数值控制器用的数据模型 第 10 部分:通用工艺数据(Industrial automation systems and integration—Physical device control—Data model for computerized numerical controllers—Part 10: General process data)

3 术语和定义

ISO 14649-10 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

粗加工 roughing

用于切割零件的机械加工操作。

注 1: 粗加工的目的是在短时间内去除大量的材料,表面质量通常并不重要。

注 2: 粗加工之后通常是精加工操作,参见精加工(3.2)。

3.2

精加工 finishing

用于达到特征要求公差的机械加工操作。

注:精加工操作之前通常是粗加工(3.1),之后通常跟随表面光整(3.3)操作。

3.3

表面光整 surface finishing

用于达到要求的表面质量的机械加工操作。

注:表面光整操作之前通常是精加工(3.2)操作。

4 电火花线切割工艺数据

4.1 标题和引用

下列清单给出标题和这种模式内所引用的实体表。