



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13546—92

---

## 挑选型计数抽样检查程序及抽样表

**Rectifying sampling procedures and tables for  
inspections by attributes**

1992-07-02发布

1993-04-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 挑选型计数抽样检查程序及抽样表

GB/T 13546—92

Rectifying sampling procedures and tables for  
inspections by attributes

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了以平均检出质量上限(用不合格品率表示)和以批极限质量(用不合格品率表示)为质量指标的挑选型计数一次抽样方案及实施程序。

本标准适用于工序间连续检验,也可用于成品交验。

本标准不适用于破坏性检查或不便于全数检查的场合。

### 2 术语和符号

#### 2.1 术语

##### 2.1.1 单位产品

为实施抽样检查将检查对象划分的基本单位。

##### 2.1.2 检查批(简称批)

为实施抽样检查汇集起来的单位产品。

##### 2.1.3 批量

批中所含的单位产品总数。

##### 2.1.4 随机抽取

每次抽取时使批中所有产品被抽到的可能性都相等的抽样方法。

##### 2.1.5 样本

从批中抽取的接受检查的单位产品全体。

##### 2.1.6 样本大小

样本中包含的单位产品总数。

##### 2.1.7 过程平均不合格品率

一系列提交检查批的平均不合格品率(经初次检查判为拒收、返工后再次提交检查的批不包括在内)。

##### 2.1.8 抽样方案

决定样本大小和判断检查批是否合格的一组规定。

##### 2.1.9 单批检查

对每批产品都要完成的检查,或者整批检查,或者从批中抽取样本进行检查。

##### 2.1.10 连续批

连续批是指批与批之间质量关系密切(待检批可利用最近已检批提供的质量情报)的连续提交批。

##### 2.1.11 挑选型抽样检查

是指用预先规定的抽样方案对批进行检查,判为接收的批直接被通过,拒收的批必须经全数检查,将其中的不合格品换成合格品(包括修复为合格品)后再被接收。