

**NY**

# **中华人民共和国农业行业标准**

**NY/T 260—94**

---

## **剑 麻 制 股 机**

---

**1994-10-26发布**

**1994-12-01实施**

**中华人民共和国农业部 发布**

# 中华人民共和国农业行业标准

NY/T 260—94

## 剑 麻 制 股 机

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了剑麻制股机的基本术语、型号、基本性能参数、技术要求、安全防护、试验方法、检验规则及标志、包装。

本标准适用于将剑麻纱加工成股的机械(简称“制股机”)。其他天然纤维和合成纤维的纱(线)加工成股的机械,也可参照使用。

### 2 引用标准

GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB 1182~1184 形状和位置公差

GB 1800~1804 公差与配合

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法

GB 8196 机械设备防护罩安全要求

### 3 基本术语

#### 3.1 制股 strand forming

将若干根一定线密度纱(线),按照工艺要求排列并以纱(线)相反的捻向加捻成股的工艺过程。

#### 3.2 S 捻 S-twist

纱线的捻向从右下角倾向左上角,倾斜方向与“S”的中部相一致。

#### 3.3 Z 捻 Z-twist

纱线的捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与“Z”的中部相一致。

#### 3.4 转锭 turning spindle


机器运转过程中股饼除绕自身轴心线旋转外,还跟随机器主轴一起运转。

#### 3.5 恒锭 constant spindle

机器运转过程中股饼只作绕自身轴心线旋转和往复运动,不跟随机器主轴旋转。

### 4 制股机的型号和基本性能参数

#### 4.1 型号表示方法



#### 4.2 型号示例

中华人民共和国农业部 1994-10-26 批准

1994-12-01 实施