

**YB**

# 中华人民共和国黑色冶金行业标准

**YB/T 547.2—1995**

---

## 钒渣化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定二氧化硅量

**Methods for chemical analysis of vanadium slag  
the perchloric acid dehydration gravimetric method  
for the determination of silicon dioxide content**

1995-04-24发布

1995-10-01实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

## 前　　言

随着钒渣系列产品开发利用,作为原料钒渣的需求量不断增加,原标准YB 547—67(试行)钒渣化学分析方法二氧化硅量的测定,精确度和先进性等方面已不能满足对产品质量检验、监督的需要,因此进行了修订。

本标准将原分析方法采用盐酸溶样、铂坩埚碳酸钠和硼酸混合熔剂熔融残渣、硫酸脱水重量法,改为镍坩埚过氧化钠一次全熔融、高氯酸脱水重量法测定二氧化硅,消除了钛的干扰,同时避免了熔剂中硼对高硅测定的不定量干扰。本标准方法操作简便、精确度高、准确可靠,是目前广泛应用的较先进的分析方法。

YB/T 547《钒渣化学分析方法》包括4个部分,本标准为第2部分。

自本标准实施之日起,YB 547—67《钒渣化学分析方法》中二氧化硅量的测定作废。

本标准由冶金部信息标准研究院提出。

本标准由冶金部信息标准研究院归口。

本标准由峨嵋铁合金(集团)股份有限公司起草。

本标准主要起草人 侯文质、严春林。

本标准1967年8月1日首次发布。

# 中华人民共和国黑色冶金行业标准

## 钒渣化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定二氧化硅量

YB/T 547.2—1995

代替 YB 547—67

Methods for chemical analysis of vanadium slag  
the perchloric acid dehydration gravimetric method  
for the determination of silicon dioxide content

### 1 范围

本标准规定了高氯酸脱水重量法测定二氧化硅量。

本标准适用于钒渣中二氧化硅量的测定。测定范围:10.00%~45.00%。

### 2 方法提要

试样经过氧化钠在高温下熔融,使硅转化为可溶性硅酸盐,热水浸取后,用盐酸酸化,加入高氯酸冒烟,使硅酸脱水,经过滤,灼烧,以硫酸处理钛,再灼烧至恒量。用氢氟酸挥发余硅,由氢氟酸处理前后之差,计算二氧化硅的百分含量。

### 3 试剂

- 3.1 过氧化钠。
- 3.2 盐酸(1+1)。
- 3.3 盐酸(5+95)。
- 3.4 高氯酸( $\rho 1.67 \text{ g/mL}$ )。
- 3.5 硫酸(1+1)。
- 3.6 氢氟酸( $\rho 1.15 \text{ g/mL}$ )。
- 3.7 硫氰酸铵(50 g/L)。
- 3.8 硝酸银(10 g/L)。

### 4 试样

- 4.1 试样的粒度应小于0.125 mm。
- 4.2 试样须预先在105±2℃烘2 h,并置于干燥器中冷却至室温。

### 5 分析步骤

- 5.1 试样量  
称取0.500 0 g试样。
- 5.2 空白试验  
随同试样做空白试验。
- 5.3 测定

中华人民共和国冶金工业部1995-04-24批准

1995-10-01实施